

2 Bereikbaarheid van het gebied

- met het openbaar vervoer:

Er is een bushalte op De Gouw. De afstand naar de recreatieplas en restaurant bedraagt ongeveer 350 meter.

- per auto of rolstoelbus, parkeren:

Voor het paviljoen zijn 2 gehandicapten parkeerplaatsen aanwezig. De breedte is niet aangegeven. De borden zijn vanaf de toegangsweg niet zichtbaar. Tijdens de visitatie hebben wij de parkeerplaats locatie 'Archeologisch Voetspoor' niet bezocht. Aangezien dit een locatie is waar veel wandelaars gebruik van maken zijn tenminste twee gehandicaptenparkeerplaatsen wenselijk.

3 Wat komt een persoon met een fysieke beperking tegen bij de voorbereiding van een bezoek (BTB)

- via internet:

Op de website www.recreatieschapwestfriesland.nl/recreatieterreinen/het-streekbos is slechts één opmerking voor mindervaliden geplaatst, die betrekking heeft op de vissteiger. Hoe men daar komt en welke wandelpaden wel toegankelijk zijn vindt men er niet.

- via informatiebronnen:



Bij het strand staat op enige afstand van het pad een informatiebord met een plattegrond nauwelijks leesbaar door een rolstoelgebruiker.

De huidige kaart van Het Streekbos is niet meer actueel en wordt binnenkort vervangen door nieuwe, waarop 4 wandelroutes vermeld worden

4 Recreatiepark Het Streekbos nader beschouwd

4.1 Waterverbindingen



Bij de start van de visitatie werd aangegeven, dat er in de toekomst meer waterverbindingen, zoals vaarten en kanalen zullen worden aangebracht.

4.2 Steiger

De steiger langs terras van het restaurant is deels bereikbaar voor rolstoelgebruikers. Op de steiger ontbreekt een afrij beveiliging.

4.3 Gebouw

De gemeenschappelijke entree (restaurant, sterrenwacht en INV) is goed toegankelijk. In de hal is een toiletgroep met een rolstoeltoegankelijk toilet. Op de toiletdeur ontbreekt een beugel waarmee rolstoelgebruikers zelfstandig de deur kunnen sluiten.

4.4 Horeca IJgenweis

Het terras aan de achterzijde van het restaurant is goed bereikbaar. De reling is transparant en bezoekers hebben goed zicht op het water en de steiger. De tafels buiten op het terras zijn onderrijdbaar voor rolstoelgebruikers (vrije hoogte onderkant tafels groter dan 700 mm). Vanaf het terras is het restaurant goed bereikbaar. De tafels binnen zijn voorzien van een balk en daardoor minder onderrijdbaar (vrije hoogte onder het tafelblad ca 680 mm).

4.5 Verdieping

De verdieping is bereikbaar met kleine hefplateaulift. Nadeel van een hefplateaulift is dat men permanent op de knop moet drukken. Mensen met spasme en mensen met beperkte armkracht zijn niet in staat om de knop ingedrukt te houden en kunnen niet zelfstandig gebruik maken van deze lift. De lift heeft geen gelijkmatige opstart (gaat met schokken). De liftdeur is voorzien van een dranger. Mensen met een beperkte armfunctie zijn niet in staat om deuren met drangers te openen. De toegangsdeur is voorzien van een detectie waardoor de lift blokkeert wanneer er een voorwerp in deze detectiezone (ca 10 cm van de deur) komt. Omdat de lift vrij klein is (1,05 x 1,3 m) zal een rolstoel door de schok al snel in de detectiezone komen met als gevolg dat de lift blokkeert. Elke rolstoelgebruiker moet erop gewezen worden dat zij volledig tot de achterwand moeten doorrijden.

4.6 Sterrenwacht



Sterrenwacht bevindt zich op de verdieping. In de expositieruimte is beperkte ruimte om te manoeuvreren. Alle vitrinekasten staan op wielen en zijn gemakkelijk verplaatsbaar waardoor er altijd extra ruimte voor rolstoelgebruikers is te realiseren. De filmzaal is goed bereikbaar.

De sterrenkoepel is alleen bereikbaar via een ronde trap. In de filmzaal zelf is een digitale projectie mogelijk van wat met de telescoop wordt opgevangen.

4.7 IVN

Het IVN heeft op de begane grond een zaal met eigen entree en tussendeur (schuifdeur) naar centrale hal (rolstoeltoegankelijk toilet). Alle tafels zijn onderrijdbaar en verplaatsbaar. De zaal (expositie en cursus) op verdieping bereikbaar met kleine lift. Het dakterras alleen bereikbaar via hoge opstap (ongeschikt voor rolstoelgebruikers). Ramen op de verdieping zijn vrij hoog aangebracht en er is beperkt zicht vanuit de rolstoel. Vanaf de verdieping is er zicht op het natuurgebied en liggen er een aantal kijkers voor bezoekers.

4.8 Bruggen

De bruggen in het streekbos kunnen voor sommige rolstoelgebruikers te steil zijn (hoogte ca. 1 m, lengte helling ca. 5 m. Om 1 m te overbruggen is officieel een lengte van minimaal 20 m nodig)

4.9 Speeltoestellen

Het gebied is zeer uitnodigend voor mensen met verschillende wensen. Er zijn verschillende voorzieningen aangebracht om het terrein aantrekkelijk te maken. Vlak bij het paviljoen is een speelterrein met een aantal fitnessstoestellen. Omdat het terrein ook bezocht wordt door gezinnen zullen er regelmatig groepen van alle leeftijden wandelen en spelen.



4.10 Paden

De bestaande wandelroutes zijn ongeschikt voor rolstoelgebruikers. De schelpenpaden zijn goed berijdbaar en de breedte is redelijk. De schelpenpaden zijn door blinden en slechtzienden goed te detecteren met de taststok. Op sommige locaties (vooral bij bochten) is er sprake van een sterke dwarshelling waardoor rolstoelen en rollators van het pad dreigen te rijden. Enkele schelpenpaden liggen in een zeer vochtige omgeving waardoor zij nauwelijks zichtbaar zijn en de ondergrond in bepaalde seizoenen drassig zal zijn. Er zijn weinig banken en picknicktafels die aansluiten op de paden en bereikbaar zijn voor rolstoelgebruikers. Het pad langs het strand is nauwelijks berijdbaar (dwarshelling en er is veel zand op gestoven).



- Pad 1
- Pad 2
- Verbindingspaden
- Nieuw aan te brengen verbindingspad

Hierboven een aanbeveling voor mogelijke rolstoeltoegankelijke wandelpaden.

4.11 Sanitair buiten

Er is een sanitair gebouw voor bezoekers van het terrein met een rolstoeltoegankelijk toilet.

De toiletdeur is voorzien van een dranger (rolstoelgebruikers zijn over het algemeen niet in staat om deuren met drangers te bedienen).

In de toiletruimte wordt het manoeuvreren beperkt door de grote wasbak.



4.12 Strand

Het is niet mogelijk om met een rolstoel in de buurt van het water en de spelende kinderen te komen. Voor gezinnen is dit wel wenselijk.



4.13 Recreatieterrein/visplaats

Op het dag-kampeerterein zijn auto's toegestaan en zijn er verschillende plekken om te vissen. Ideaal voor rolstoelgebruikers.

4.14 Gehandicaptervisplaats



De bovenstaande foto is van Google Earth. De visplaats is goed bereikbaar met een auto (ideaal voor rolstoelgebruikers). De berm is erg drassig, mogelijk dat een rolstoelbus daar problemen mee kan krijgen. Er ontbreekt een zitgelegenheid en men zit erg open.



Kenniscentrum Groen & Handicap wordt financieel gesteund door

